

組 合 員 各 位

沖 縄 県 電 気 工 事 業 工 業 組 合
理 事 長 金 城 稔

不 適 合 工 事 に 関 す る 周 知 依 頼 に つ い て

謹 啓 時 下 ますます 清 榮 の こと と お 喜 び 申 し 上 げ ます。平 素 より 組 合 事 業 運 営 に 格 別 の ご 支 援 ご 協 力 を 賜 り 厚 く お 礼 申 し 上 げ ます。

さ て、近 年、組 合 員 に よ る 不 適 合 工 事 や 電 力 量 計 の 不 適 切 事 象 が 増 加 し て お り ます。こ れ ら の 主 な 原 因 は、確 認 不 足 や 思 い 込 み、社 内 自 主 検 査 の 未 実 施 に よ る ヒ ュ ー マ ン エ ラ ー が 多 く を 占 め て い ます。

一 人 で も 多 く の 組 合 員 の 皆 様 が 電 気 工 事 士 と し て の 安 全 認 識 を 高 め、不 適 合 工 事 の 重 大 性 を 認 識 し て 頂 く た め の 注 意 喚 起 チ ラ シ が ご ざ い ます の で、不 適 合 工 事 を な く す べ く、社 員 及 び 協 力 業 者（下 請 業 者 等）の 皆 様 へ 幅 広 く 周 知 頂 き ます よ う お 願 い 申 し 上 げ ます。

敬 具

な お、下 記 の 不 適 合 工 事 を 行 っ た 組 合 員 は 『半 年 間 の 調 査 前 送 電 の 停 止（調 査 後 送 電）』 と い う 重 い ペ ナ ル テ ィ ー が 科 せ ら れ ます！

※ 沖 縄 県 内 で 申 請 す る 全 て の 一 般 用 電 気 工 作 物 が 対 象 と な り ます

記

- ・ 不 適 合 工 事 例 その ①：電 力 量 計（ス マ ー ト メ ー タ ー）の 逆 接 続 配 線 事 故
- ・ 不 適 合 工 事 例 その ②：不 適 切 な 配 線 に よ る ス マ ー ト メ ー タ ー の 焼 損 事 故
- ・ 不 適 合 工 事 例 その ③：未 工 事 な ど に よ り 外 線 の 引 込 み が 取 れ な か っ た 時

以 上

『不 適 合 工 事 ゼ ロ』 を 目 指 し 安 全 作 業 で！本 日 も ご 安 全 に！

組合員の皆様へ ※重要※

不適合工事を行った組合員は…

6ヶ月間の調査前送電の停止！ (調査後送電)


※沖縄県内で申請する全ての電気工作物が対象となります※

不適合工事例 その①

スマートメーターの逆接続配線事故

導通確認を怠り、思い込みで接続をした結果
一次側・二次側の逆接続配線となった。

- ※一次側・二次側配線の導通確認！
- ※配線時の識別表示及び識別シール貼付けの徹底！



不適合工事例 その②

異常電圧によるスマートメーターの焼損事故

電線・ケーブル色の識別確認を怠り、**赤/白/黒**(100V)を、**赤/黒/白**(200V)で接続した為、内部基板に200Vが印加されスマートメーターが焼損した。

- ※電線・ケーブル色の識別確認！電圧チェック！

不適合工事例 その③

未施工により引込みが取れなかった

竣工届出後、メーターの未取付けや支持金物（ラック・腕金物等）の未取付け、一次側幹線の未施工等により、引込みが取れなかった。

- ※竣工届出前の自主検査・社内検査の徹底！
- ※竣工届出を提出した当日中にメーター取付けを完了すること！



中部電気工事業協同組合

〒904-2244 沖縄県うるま市字江洲675番地1
TEL: 098-973-2520 FAX: 098-974-4175